

Laminierfolien

Beitrag von „alias“ vom 28. Februar 2005 14:54

Müsste gehen. Du solltest auf eine Temperatur von ca. 70 C kommen.

Für Laminiergeräte gibt es Caddies aus glatter Pappe. Ich würde für einen Versuch auf jeden Fall die Folie zwischen zwei dünne Pappen legen.

Dann pappt die Folie höchstens an der Pappe ... 