

# **DXF-Dateien für CNC/CAD (KOSY) mit OpenOffice erstellen**

**Beitrag von „alias“ vom 13. Februar 2011 00:31**

Tipp zur Umwandlung von CAD-Zeichnungen, die mit OpenOffice-Draw erstellt wurden und eine CNC-Maschine ansteuern sollen:

1. Grafik in OpenOffice Draw erstellen
2. als SVG abspeichern
3. In Inkscape (ebenfalls OpenSource) laden
4. Dort als DXF abspeichern
5. In KOSY (oder anderem CAD/CAM-Programm) aufrufen, Maschinendaten (Tiefe, Fräserbreite) hinzufügen und die Maschine laufen lassen 😊